

Таблица 3

№ вар	ℓ_1 , см	$S_{1,2}$, см ²	ℓ_2 , см	$S_{2,2}$, см ²	ℓ_3 , см	$S_{3,2}$, см ²	ℓ_0 , мм
1	30	4	10	6	30	4	0,5
2	100	6,15	33	4,2	100	10	0,2
3	11	1,95	6,5	0,965	13	1,25	0,1
4	35	2,9	10	4,75	45	8,33	0,05
5	30	4,3	12	6	20	4,8	0,3
6	30	7,3	11,5	12,3	22,5	10	0,15
7	13,5	1,75	8,32	1,9	19,8	1,75	0,1
8	30	5,6	10	5	18	8,9	0,2
9	32	14,4	25	10,5	40	15	0,15
0	40	42	13	14	40	15	0,4

Таблица 4

№ вар	w_1	I_1 , А	w_2	I_2 , А	w_3	I_3 , А	w_4	I_4 , А
1	300	1,52	100	0,8	50	2,5	50	2,5
2	300	0,3	200	0,5	100	0,25	300	0,3
3	100	0,2	400	0,05	55	0,3	20	0,155
4	140	0,25	390	0,15	250	0,2	50	0,5
5	300	0,1	300	0,2	100	0,42	50	0,21
6	105	1	50	0,5	70	1,2	100	0,15
7	50	0,8	100	1	200	0,5	200	0,25
8	150	0,2	200	0,5	100	0,4	200	0,1
9	300	0,75	250	0,45	200	1	50	1,5
0	300	0,4	200	0,3	100	0,2	60	0,5

Таблица 5

Н, А/м	20	40	60	80	120	200	400	600	800	1200
В, Тл	0,22	0,75	0,93	1,02	1,14	1,28	1,47	1,53	1,57	1,6






Рис. 21